

## 2024年全覆盖检查通报批评项目

序号	企业名称	项目名称	项目所在区	通报批评事由
1	胜利园林有限公司	临空经济区线性工程安置房及配套设施项目城市公共空间景观项目（一标段）	大兴区	部分树木长势差，死树、枯枝、杂乱枝较多，栽植修剪不到位。部分树木栽植过深。整地不细，草坪地被平整度、覆盖度较差，有部分裸露、杂草。部分支撑未衬垫，部分土球未去包装物，园路有较明显破损，廊架座椅有破损。全覆盖检查得分59.25。
2	北京市大兴区建设集团有限公司	大兴区2022年代征绿地建设工程（施工）一标段	大兴区	乔木、灌木病虫害非常严重，各类园林植物修剪不合理，地被大面积死亡，杂草丛生，月季用太平剪，导致生长衰弱，树堰没做，弃管状态。全覆盖检查得分58.25。
3	中北华宇建筑工程公司	张镇柏树庄村提升改造项目	顺义区	植物生长势弱，树干支撑部位低，未付垫布，树干表皮有损伤，树盘小，需扩大；有死株、缺株现象；玉兰、海棠被截干，有叶部病害，萌蘖未清除；海棠上有美国白蛾虫害；弯尾有叶部病害；绿地未平整；地砖缝隙大小不一，略不平整；没有植物两证一签；安全生产资料不全，其他资料欠缺。全覆盖检查得分57.23。
4	北京政平建设集团有限公司	延庆区全龄友好公园建设工程	延庆区	该项目人员履约不到位，所有人员均未履约到岗，施工组织设计文件相关资料未提供，部分道路路面破损，缺棱掉角。全覆盖检查得分56.75。
5	北京森源达生态环境股份有限公司	疏整促—铁路沿线环境提升—京张铁路东段沿线绿化景观工程园林绿化工程施工采购	海淀区	整体观感差，管理人员对现场不熟悉；整体树势弱，缺株空坑未补植，且裸露，栽植深度不一，地形整地有积水，砖头瓦块多，修剪留痕，干枝枯叉多，杂草处理不及时，病虫害严重；道路铺装粗糙，道牙靠背灰裸露；路边取水器挖坑修理，未做安全警示。全覆盖检查得分56.74。
6	中土润安建设（北京）有限公司	琉璃河考古遗址公园景观绿化工程	房山区	现场管理粗放，施工方案及技术交底没有针对性，项目负责人对现场情况不熟悉，植物杂乱，需控制拉拉秧及杂草蔓延。全覆盖检查得分56.74。
7	北京中和生态园林有限公司	大兴国际机场临空经济区(礼贤区域)环境整治提升项目施工（四标段）	北京大兴国际机场临空经济示范区	落叶乔灌木生长势弱，有明显缺株死株问题，绿地内杂草较多，地被裸露较大，围堰及浇水管理不到位。全覆盖检查得分56.67。
8	北京胜璟市政工程有限公司	通州区宋庄镇2022年裸地综合整治项目	通州区	项目经理未到场，无产地检疫合格证，草坪割草后未及清理，场地有死树，无应急预案，现场资料不全。全覆盖检查得分56.61。
9	北京润璟园林绿化有限公司	东坝西北区域B地块棚户区改造安置房项目园林景观工程—一标段	朝阳区	整体养护效果不佳，枯死枝条。苗木死株较多，地被斑秃严重，色带及苗木修剪不到位。全覆盖检查得分56.5。
10	北京未来科学城城市运营管理有限公司	昌平区北七家镇平坊村土地一级开发项目（昌平区北七家镇平坊村一级开发项目王府花园东一路王府花园东二路、王府花园中一路道路及管线工程）绿化工程	昌平区	现场人员不齐，仅技术负责人到场，施工资料现场未能提供，仅提供签字不完整的施工组织设计报批表。绿化效果较差，苗木规格未能按照图纸要求，绿地内渣土垃圾较多，绿篱苗木缺失。全覆盖检查得分54.79。
11	北京治宇园林绿化工程有限公司	顺义区顺和公园建设工程	顺义区	苗木进场修剪不及时，树堰不标准，铺装平整度不够，有美国白蛾网幕，土球包装未拆除。全覆盖检查得分54.6。
12	北京市京发园林绿化有限公司	通州区2022年潞城镇平原重点区域造林绿化工程—一标段（施工）	通州区	部分苗木长势较弱，修剪不到位、绿地有垃圾，施工资料不全，项目组织机构人员不到位。全覆盖检查得分50.39。
13	北京丰顺卉园林绿化工程有限公司	小汤山镇葫芦河村绿化工程	昌平区	整体观感较差，地被宿根不全荒迹明显，小乔木死株伤苗较多，灯柱林立但并不整齐。全覆盖检查得分44.79。
14	北京盛世润禾生态建设有限公司	西红门镇同兴园小区环境提升改造工程	大兴区	现场未有明显维护痕迹，园林铺地石灰面层有破损，有裂纹。全覆盖检查得分40。
15	北京住总正通市政工程有限公司	2022年北京蜂窝路环境提升整治工程	海淀区	项目绿化内容仅占工程总额不足千分之二，其他均为泥青路面铺设且质量不符合相关技术规范，局部地被雨涝有缺株漏根情况。全覆盖检查得分31.83。
16	江苏澳洋生态园林股份有限公司	中国地质大学（北京）道路及绿化项目（二次招标）	海淀区	人员及资料缺项，施工养护质量差，铺装石材松动，水池漏水，垃圾箱安装松动不规范，灯带脱落在水中。大面积斑秃。杂草丛生，水池垃圾未清理。全覆盖检查得分30.75。
17	北京绿佳杰园林工程有限公司	昌平区北七家镇009地块R2二类居住用地项目（1#住宅楼等19项）园林绿化工程	昌平区	苗木土球未拆包装物
18	北京博创生态建设有限公司	2022年代征绿地建设工程	大兴区	苗木土球未拆包装物
19	北京市中宏晓月园林绿化工程有限公司	门头沟区永定镇集体租赁住房项目0032、0034地块景观绿化工程	门头沟区	苗木土球未拆包装物
20	北京京彩弘景生态建设有限公司	中铁十六局集团有限公司太子峪村集体土地租赁住房项目经理部	丰台区	苗木土球未拆包装物
21	北京四季景艺园林绿化有限公司	卧龙环岛西北侧林地设施及 配套完善工程	顺义区	苗木土球未拆包装物

22	中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司	顺义区顺义新城第13街区SY00-0013-6039等地块二类居住用地、康复护理用地和医院用地项目园林景观工程（二标段）	顺义区	苗木土球未拆包装物
23	北京碧海怡景园林绿化有限公司	顺义区顺义新城第13街区SY00-0013-6039等地块二类居住用地、康复护理用地和医院用地项目园林景观工程（一标段）	顺义区	苗木土球未拆包装物
24	北京林大匠心园林工程有限公司	和锦诚园项目北区（0018、0019地块）园林绿化工程	大兴区	苗木土球未拆包装物
25	北京亦庄绿色生态发展有限公司	北京经济技术开发区河西X91、X92地块绿化带景观工程（一标段）	北京经济技术开发区	苗木土球未拆包装物
26	北京京林园林集团有限公司	大兴区西红门商业综合区四期项目（4B写字楼等5项）园林景观工程（施工）	大兴区	苗木土球未拆包装物
27	北京乾建市政园林工程有限公司	大兴区首创团河西地块定向安置房项目（DX00-0305-0029地块、DX00-0305-0030地块）室外景观及园林绿化工程	大兴区	苗木土球未拆包装物
28	北京金航生态园林有限公司	绿隔公园功能提升二标段（施工）（平房乡1）（三次招标）	朝阳区	苗木土球未拆包装物
29	诚邦生态环境股份有限公司	海淀区安宁庄东路1号1820-618地块、1820-624地块R2二类居住用地；1820-625地块A8社区综合服务设施用地；1820-627地块U17邮政设施用地园林绿化工程	海淀区	苗木土球未拆包装物